

GW-200 Bedienungsanleitung

Funktionen

- 1、 MAX Gewicht: 50kg (110LB)
- 2、 Auflösung: 0.1kg (0.1LB)
- 3、 Batterie: 1pcs CR2032
- 4、 Einheit: kg/lb
- 5、 Automatisches Festhalten des Messergebnisses
- 6、 Automatisches Abschalten nach 60s
- 7、 Batterie-End-Anzeige: LO
- 8、 Gepäck >50KG (110LB): Out2

Handhabung:

- 1 Entfernen Sie den Isolations-Streifen von der Batterie
- 2 Betätigen Sie die Taste, auf dem Display erscheint "hi", danach "0.0 kg"
- 3 Hängen Sie ihr Gepäck ein, nach dem Piepton erscheint das Messergebnis. Das Messergebnis wird festgehalten bis Sie erneut die Taste drücken.
- 4 Zum Ausschalten halten Sie die Taste für 3 Sekunden gedrückt.

Bemerkung:

- 1 Um die Messeinheit zu wechseln, drücken Sie die Taste wenn das Display "hi" zeigt.
- 2 Um die Messanzeige zu "nullen", drücken Sie die Taste erneut.

GW-200 INSTRUCTION MANUAL

Features

- 1、 capacity :50kg (110LB)
- 2、 Graduation:0.1kg (0.1LB)
- 3、 battery :1pcs CR2032
- 4、 Unit: kg/lb
- 5、 Auto hold result
- 6、 Buzzer remind sound
- 7、 Auto turn off (60s)
- 8、 Low power display: LO
- 9、 Over load display: Out2

Handle:

- 1 Install the battery on right way
- 2 press button, you can hear click sound , then display show “ hi “, then shows 0.0 kg
- 3 handling the baggage, you can hear click sound, and then finished, the result will auto hold!
- 4 press the button a few seconds, turn off!

Notice:

- 1 if need transform unit, when the display show “hi”, press the button again, then will transform to unit you need!
- 2 when the result hold, press button again ,will unlock!
- 3 the battery have insulated, pls take out first!