

Bedienungsanleitung

WA 1025 - Universalthermometer

Installation

Eine Wandaufhängung ist durch den Haken am oberen Ende des Thermometers möglich.

Funktion

Der Zeiger bewegt sich je nach Temperatur auf der Messskala und zeigt einen entsprechenden Messwert an. Dieser Wert entspricht der aktuellen Temperatur und wird in °C angezeigt.

Technische Daten

Messbereich: -50°C bis +50°C

Abmaße (BxTxH): 72 x 25 x 82 mm

User's Manual

WA 1025 – Universal thermometer

Installation

Wall mounting can be achieved by use of the hook on the upper part of the thermometer.

Function

The hand moves along the measuring scale depending on the temperature and points towards a scale value. This value represents the current temperature and is displayed in °C.

Specifications

Measuring range: -50°C to +50°C

Dimensions (BxDxH): 72 x 25 x 82 mm



FR

Cet appareil
se recycle

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !