

Bedienungsanleitung

WA 1030 - Badethermometer

Installation

Legen Sie das Badethermometer einfach in Ihre mit Wasser gefüllte Badewanne.

Funktion

Im durchsichtigen Glasröhrchen befindet sich die Messflüssigkeit, welche sich je nach Temperatur ausdehnt und entsprechend einen Wert auf der Messskala anzeigt. Dieser Wert entspricht der aktuellen Temperatur und wird in °C angezeigt.

Technische Daten

Messbereich: +10°C bis +50°C

Abmaße (BxTxH): 60 x 14 x 150 mm

User's Manual

WA 1030 – Bath thermometer

Installation

Put the bath thermometer in your bath tub, filled with water.

Function

In the transparent glass tube is the measuring liquid, which expands depending on the temperature and displays value on the measuring scale accordingly. This value represents the current temperature and is displayed in ° C.

Specifications

Measuring range: +10°C to +50°C

Dimensions (BxDxH): 60 x 14 x 150 mm



FR

Cet appareil
se recycle

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !