

Bedienungsanleitung

WA 1015 - Universalthermometer

Installation

Das Design des Universalthermometers erlaubt eine einfache Aufstellung auf ebenen Oberflächen. Eine Wandaufhängung ist durch den Haken am oberen Ende des Thermometers möglich.

Funktion

Der Zeiger bewegt sich je nach Temperatur auf der Messskala und zeigt einen entsprechenden Messwert an. Dieser Wert entspricht der aktuellen Temperatur und wird in °C und °F angezeigt.

Technische Daten

Messbereich: -10°C bis +50°C; +20°F bis +120°F

Abmaße (BxTxH): 70 x 22 x 55 mm

User's Manual

WA 1015 – Universal thermometer

Installation

La conception du thermomètre universel permet de le poser facilement sur des surfaces planes. Wall mounting can be achieved by use of the hook in the upper part of the thermometer.

Function

L'aiguille se déplace le long de l'échelle de mesure en fonction de la température et pointe vers une valeur de l'échelle. Cette valeur représente la température actuelle et s'affiche en °C et °F.

Specifications

Measuring range: -10°C to +50°C; +20°F to +120°F

Dimensions (WxDxH): 70 x 22 x 55 mm