

Bedienungsanleitung

WA 1015 - Universalthermometer

Installation

Das Design des Universalthermometers erlaubt eine einfache Aufstellung auf ebenen Oberflächen.

Funktion

Der Zeiger bewegt sich je nach Temperatur auf der Messskala und zeigt einen entsprechenden Messwert an. Dieser Wert entspricht der aktuellen Temperatur und wird in °C und °F angezeigt.

Technische Daten

Messbereich: -10°C bis +50°C; +20°F bis +120°F

Abmaße (BxTxH): 70 x 22 x 55 mm