


WS9129 Bedienungsanleitung

Übersicht



- 1 – 24-Stunden- / Komplettzeit-Symbol
- 2 – Minimale Luftfeuchtigkeit
- 3 – Luftfeuchtigkeit
- 4 – Komfortanzeigebereich
- 5 – Innentemperatur
- 6 – Minimale Temperatur
- 7 – SET-Taste
- 8 – UP-Taste
- 9 – Maximale Luftfeuchtigkeit
- 10 – Luftfeuchtigkeitstrend-Symbol
- 11 – Temperaturtrend-Symbol
- 12 – Maximale Temperatur

- 13 – °C/°F-Taste
- 14 – DOWN-Taste
- 15 – Aufhängungsöse
- 16 – Batteriefachabdeckung
- 17 – Standfuß

Inbetriebnahme

- Öffnen Sie die Batteriefachabdeckung.
- Legen Sie 2 x AAA Micro LR03 Batterien mit der richtigen Polarität (+/- Markierungen) ein. Die gemessene Temperatur und Luftfeuchtigkeit wird auf dem Display angezeigt.
- Schließen Sie die Batteriefachabdeckung wieder.

Aufstellung

- Verwenden Sie den Standfuß zur Positionierung im Tischstandbetrieb.
- Verwenden Sie die Aufhängungsöse mit einem Nagel oder einem Haken für die Positionierung an der Wand.
- Verwenden Sie die mitgelieferten Klettstreifen, um die Rückseite des Geräts an Oberflächen zu befestigen, die eine klassische Wandmontage nicht zulassen. Entfernen Sie das Schutzpapier und kleben Sie die Klebeseite der Klettstreifen auf die gewünschte Oberfläche und auf die

Rückseite des Geräts.

Temperaturanzeige

Drücken Sie die °C/°F Taste, um zwischen °C (Celsius) oder °F (Fahrenheit) als Temperatureinheit zu wechseln.

Trendindikator

Die Trendpfeile zeigen an, ob die Werte für Temperatur und Luftfeuchtigkeit derzeit ansteigen (↗), stetig (→) oder abnehmend (↘) sind.

Komfortanzeige

Auf dem Display erscheint eine quadratische Markierung zur Anzeige des Komfortgrades. Die besten Komfortbedingungen sind erfüllt, wenn die quadratische Markierung in der Nähe des "OK"-Bereichs liegt.



Maximale und minimale Messwerte

Es gibt zwei Speichermodi für maximale und minimale Messwerte.

Maximale Werte werden mit dem Wort "high" und minimale Werte mit dem Wort "low" angezeigt.

Drücken Sie im normalen Anzeigemodus die **UP** oder die **DOWN**-Taste, um in den automatischen ("24h" wird angezeigt) oder manuellen ("all-time" wird angezeigt) Neustartmodus der maximalen/minimalen Werte zu gelangen.

- Manueller Neustartmodus: Sobald die Station aktiv ist, werden die Maximal- und Minimalwerte gespeichert.
- Automatischer Modus: die Höchst- und Mindestwerte werden alle 24 Stunden (ab dem Zeitpunkt der Aktivierung) zurückgesetzt.

Manueller Neustart

Halten Sie die **UP**-Taste im entsprechenden Modus gedrückt, um den aufgezeichneten maximalen Messwert zu löschen.

Halten Sie die **DOWN**-Taste im entsprechenden Modus gedrückt, um den aufgezeichneten minimalen Messwert zu löschen.

Batterieendanzeige

Wechseln Sie die Batterien, wenn das Batteriesymbol auf der Anzeige erscheint.

Kalibrierungsfunktion

Mit dem Thermo-Hygrometer kann der Benutzer die Anzeige von Temperatur- und

Luftfeuchtigkeitsmessungen mit einer externen, besseren Referenzquelle kalibrieren. Der Benutzer kann Anpassungen der Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsanzeigen innerhalb des Messbereichs vornehmen.

Beim Batteriewechsel werden die kalibrierten Werte automatisch gelöscht.

Kalibrierung der Luftfeuchtigkeits- und Temperaturanzeige

Halten Sie die **SET** Taste für 3 Sekunden gedrückt und die Luftfeuchtigkeitsanzeige blinkt. Drücken Sie die **UP** oder die **DOWN** Taste, um die Luftfeuchtigkeitsanzeige anzupassen und "CALIBRATED" wird auf dem Display angezeigt. Drücken Sie die **SET** Taste, um die Einstellung zu bestätigen und die Temperaturanzeige blinkt. Drücken Sie die **UP** oder die **DOWN** Taste, um die Temperaturanzeige anzupassen und "CALIBRATED" wird auf dem Display angezeigt. Drücken Sie die **SET** Taste, um die Einstellung zu bestätigen und den Kalibrierungsvorgang zu beenden.

Technische Daten

Abmaße (BxHxT): 60 x 120 x 24 mm

Temperatur:

Messbereich: -10°C bis +50°C
(14°F bis 122°F)

DE5

	(unter -10°C wird weiter -10°C und über 50°C wird weiter 50°C angezeigt)
Auflösung:	1°C/ 1°F
Luftfeuchtigkeit:	
Messbereich:	20% to 95% (unter -20% wird weiter 20% und über 95% wird weiter 95% angezeigt)
Auflösung:	1%

Vorsichtsmaßnahmen

- Dieses Gerät ist für den Gebrauch in Innenräumen gedacht.
- Setzen Sie das Gerät nicht extremer Gewalteinwirkung oder Stößen aus.
- Setzen Sie das Gerät nicht hohen Temperaturen, direktem Sonnenlicht, Staub und Feuchtigkeit aus.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit ätzenden Materialien.
- Werfen Sie das Gerät nicht ins Feuer. Es könnte explodieren.
- Öffnen Sie nicht das Gehäuse und manipulieren Sie nicht bauliche Bestandteile des Geräts.

Batterie-Sicherheitshinweise

- Bitte lesen Sie vor der Anwendung alle Anweisungen sorgfältig durch.
- Verwenden Sie nur Alkali-Batterien, keine wiederaufladbaren Batterien.
- Legen Sie die Batterien unter Beachtung der Polarität (+/-) richtig ein.
- Ersetzen Sie stets einen vollständigen Batteriesatz.
- Mischen Sie niemals alte und neue Batterien.
- Entfernen Sie erschöpfte Batterien sofort.
- Entfernen Sie die Batterien bei Nichtnutzung.
- Laden Sie die Batterien nicht auf und werfen Sie sie nicht ins Feuer. Sie könnten explodieren.
- Bewahren Sie die Batterien nicht in der Nähe von Metallobjekten auf, da ein Kontakt einen Kurzschluss verursachen kann.
- Setzen Sie Batterien keinen hohen Temperaturen, extremer Feuchtigkeit oder direktem Sonnenlicht aus.
- Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Verschlucken der Batterien kann zum Ersticken führen.

Verwenden Sie das Produkt ausschließlich für

DE7

den vorgesehenen Zweck!

Hinweispflicht nach dem Batteriegesetz



Altbatterien gehören nicht in den Hausmüll. Wenn Batterien in die Umwelt gelangen, können diese Umwelt- und Gesundheitsschäden

zur Folge haben. Sie können gebrauchte Batterien unentgeltlich bei ihrem Händler und Sammelstellen zurückgeben. Sie sind als Verbraucher zur Rückgabe von Altbatterien gesetzlich verpflichtet!

Hinweispflicht nach dem Elektronikgerätegesetz




Laut Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) gehört Elektroschrott nicht in den Hausmüll, sondern ist zu recyceln oder umweltfreundlich zu

entsorgen. Entsorgen Sie ihr Gerät in einen Recycling Container oder an eine lokale Abfallsammelstelle.

WS9129 Manual

Overview



- 1 – 24-hour / all time icon
- 2 – Minimum humidity
- 3 – Humidity
- 4 – Comfort indicator range
- 5 – Indoor temperature
- 6 – Minimum temperature
- 7 – SET button
- 8 – UP button
- 9 – Maximum humidity
- 10 – Humidity trend icon
- 11 – Temperature trend icon
- 12 – Maximum temperature

- 13 – °C/°F button
- 14 – DOWN button
- 15 – Hanging hole
- 16 – Battery compartment cover
- 17 – Stand

Getting started

- Open the battery compartment cover.
- Insert 2 x AAA Micro LR03 batteries following the correct polarity (+/- markings). The measured temperature and humidity appear on the display.
- Close the battery compartment cover again.

Positioning

- Use the stand feet for table standing positioning.
- Use the hanging hole with an nail or an hook for wall mounting positioning
- Use the included Velcro strips to attach the back of the unit to surfaces that don't allow for classic wall mounting. Remove the protection paper and stick adhesive side of the Velcro strips to the desired surface and to the back of the unit.

Temperature display

Press the °C/°F button to change between °C

(Celsius) or °F (Fahrenheit) as temperature unit.

Trend indicator

The trend arrows indicate whether the values for temperature and humidity are currently increasing (↗), steady (→) or decreasing (↘).

Comfort level

A square marking appears on the display to indicate the comfort level. The best comfort conditions are met when the square marking is close to the “OK” area.



Maximum and minimum value modes

There are two memory modes for maximum and minimum measured values.

Maximum values are shown with the word “high” and minimum values are shown with the word “low”

Press the **UP** or the **DOWN** button in normal mode to enter the automatic (“24hrs” is displayed) or manual (“all-time” is displayed) reset mode of the maximum-minimum values.

- Manual reset mode: as soon as the station is active the maximum and minimum values will be stored.
- Automatic mode: the maximum and minimum values will be reset every 24 hours(form the moment of activation).

Manual reset

Press and hold the **UP** button in the respective mode to clear the recorded high reading.

Press and hold **DOWN** button in the respective mode to clear the recorded low reading.

Low battery indicator

Change the batteries when the battery symbol appears on the display.

Calibration function

The thermo-hygrometer allows the user to calibrate the display of temperature and humidity measurements with an external,better reference source.The user can make adjustments to the temperature and humidity displays within the measuring rang.

When replacing batteries the calibrated values are deleted automatically.

Calibration of the humidity and temperature display

Press and hold the **SET** button for 3 seconds and the display of the humidity flashes.

Press the **UP** or **DOWN** button to correct the display of the humidity and “CALIBRATED” appears on the display.

Press the **SET** button to confirm it and the temperature display flashes.

Press the **UP** or **DOWN** button to correct the display of the temperature and “CALIBRATED” appears on the display.

Press **SET** button to confirm and end calibration process.

Specifications

Dimensions (WxHxD): 60 x 120 x 24 mm

Temperature:

Measuring range: -10°C to +50°C (14°F to 122°F)

(below -10°C keeps showing -10°C, over 50°C keeps showing 50°C)

Resolution:

1°C/ 1°F

Humidity:

Measuring range:

20% to 95%
(below 20% keeps showing 20%, over 95% keeps showing 95%)

Resolution:

1%

Precautions

- This unit is intended to be used only indoors.
- Do not subject the unit to excessive force or shock.
- Do not expose the unit to extreme temperatures, direct sunlight, dust or humidity.
- Do not immerse in water.
- Avoid contact with any corrosive materials.
- Do not dispose this unit in a fire as it may explode.
- Do not open the inner back case or tamper with any components of this unit.

Batteries safety warnings

- Please read all instructions carefully before use.
- Use only alkaline batteries, not rechargeable batteries.
- Install batteries correctly by matching the polarities (+/-).
- Always replace a complete set of batteries.
- Never mix used and new batteries.
- Remove exhausted batteries immediately.
- Remove batteries when not in use.
- Do not recharge and do not dispose of

EN6

batteries in fire as the batteries may explode.

- Ensure batteries are stored away from metal objects as contact may cause a short circuit.
- Avoid exposing batteries to extreme temperature or humidity or direct sunlight.
- Keep all batteries out of reach from children. They are a choking hazard.

Use the product only for its intended purpose!

Consideration of duty according to the battery law



Old batteries do not belong to domestic waste because they could cause damages of health and environment. You can return

used batteries free of charge to your dealer and collection points. As end-user you are committed by law to bring back needed batteries to distributors and other collecting points!

Consideration of duty according to the law of electrical devices



This symbol means that you must dispose of electrical devices separated from the General


EN7



household waste when it reaches the end of its useful life. Take your unit to your local waste collection point or recycling centre. This applies to all countries of the European Union, and to other European countries with a separate waste collection system.

Manuel WS9129

Vue d'ensemble



- 1- Icône 24 heures/tout le temps
- 2- Humidité minimale
- 3- Humidité
- 4- Plage d'indication de confort
- 5- Température intérieure
- 6- Température minimum
- 7- Touche « SET »
- 8- Touche UP
- 9- Humidité maximale
- 10- Icône Tendence d'humidité
- 11- Icône Tendence de la température
- 12- Température maximale

- 13- Bouton « °C/°F »
- 14- Touche BAS
- 15- Trou de suspension
- 16- Couvercle du compartiment à piles
- 17- Support

Mise en route

- Ouvrez le couvercle du compartiment à piles.
- Insérez 2 piles AAA Micro LR03 en respectant la polarité (signes +/-). La température et l'humidité mesurées s'affichent à l'écran.
- Refermez le compartiment à piles.

Positionnement

- Utilisez les pieds du support pour un positionnement debout sur une table.
- Utilisez le trou de suspension avec un clou ou un crochet pour le positionnement en montage mural
- Utilisez les bandes Velcro incluses pour fixer l'arrière de l'unité sur des surfaces qui ne permettent pas un montage mural classique. Retirez le papier de protection et collez le côté adhésif des bandes Velcro sur la surface souhaitée et à l'arrière de l'appareil.

Affichage des températures

Appuyez sur la touche °C/°F pour choisir entre °C (Celsius) et °F (Fahrenheit) comme unité de température.

Indicateur de tendance

Les flèches de tendance indiquent si les valeurs de température et d'humidité sont actuellement en augmentation (↗), stable (→) ou en baisse (↘).

Niveau de confort

Une marque carrée apparaît sur l'écran pour indiquer le niveau de confort. Les meilleures conditions de confort sont réunies lorsque le marquage carré est proche de la zone « OK ».



Modes de valeur maximale et minimale

Il existe deux modes de mémoire pour les valeurs maximales et minimales mesurées. Les valeurs maximales sont indiquées avec le mot « high » et les valeurs minimales sont indiquées avec le mot « low ».

Appuyez sur le bouton **UP** ou **DOWN** en mode normal pour accéder au mode de réinitialisation automatique (« 24hrs » est affiché) ou manuel.

(« all-time » est affiché) des valeurs maximum-minimum.

- Mode de réinitialisation manuelle : dès que la station est active, les valeurs maximum et minimum seront mémorisées.
- Mode automatique : les valeurs maximum et minimum seront réinitialisées toutes les 24 heures (au moment de l'activation).

Réinitialisation manuelle

Appuyez et maintenez le bouton **UP** enfoncé dans le mode respectif pour effacer la lecture élevée enregistrée.

Appuyez et maintenez le bouton **DOWN** enfoncé dans le mode respectif pour effacer la lecture basse enregistrée.

Indicateur de piles faibles

Changez les piles lorsque le symbole de piles apparaît à l'écran.

Fonction de calibration

Le thermo-hygromètre permet à l'utilisateur de calibrer l'affichage des mesures de température et d'humidité avec une meilleure source de référence externe. L'utilisateur peut ajuster les affichages de température et d'humidité à l'intérieur de la plage de mesure.

Lors du remplacement des piles, les valeurs calibrées sont automatiquement supprimées.

Étalonnage de l'affichage de l'humidité et de la température

Appuyez et maintenez le bouton **SET** enfoncé pendant 3 secondes et l'affichage de l'humidité clignote.

Appuyez sur le bouton **UP** ou **DOWN** pour corriger l'affichage de l'humidité et « CALIBRATED » s'affiche à l'écran.

Appuyez sur le bouton **SET** pour le confirmer et l'affichage de la température clignote.

Appuyez sur le bouton **UP** ou **DOWN** pour corriger l'affichage de la température et « CALIBRATED » s'affiche à l'écran.

Appuyez sur le bouton **SET** pour confirmer et terminer le processus d'étalonnage.

Spécifications

Dimensions (L x H x P) :
60 x 120 x 24 mm

Température :

Plage de mesure : -10 °C à +50 °C (14 °F à 122 °F)
(en dessous de -10 °C continue d'afficher -10 °C, au-dessus de 50 °C continue d'afficher 50 °C)

Résolution :	1 °C/1 °F
Humidité :	
Plage de mesure :	20 % ~ 95 %
	(Inférieur à 20 % continue d'afficher 20 %, supérieur à 95 % continue d'afficher 95 %)
Résolution :	1 %

Précautions

- Cet appareil est destiné à être utilisé uniquement à l'intérieur.
- Ne soumettez pas l'appareil à une force ou à un choc excessif.
- N'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil, à des températures extrêmes, à l'humidité ou à la poussière.
- Ne plongez pas l'appareil dans l'eau.
- Évitez de le mettre en contact avec des matériaux corrosifs.
- Ne jetez pas cet appareil au feu, il risque d'exploser.
- N'ouvrez pas le panneau arrière et n'apportez aucune modification aux composants de cette unité.

Avertissements de sécurité concernant les piles

- Lisez attentivement toutes les instructions avant la première utilisation.
- Utilisez uniquement des piles alcalines non rechargeables.
- Installez les piles en respectant les polarités (+/-).
- Remplacez toujours toutes les piles en même temps.
- Ne mélangez pas des piles usagées avec des piles neuves.
- Lorsque les piles sont déchargées, les retirer immédiatement de l'appareil.
- Retirez les piles lorsque vous n'allez pas utiliser l'appareil.
- N'essayez pas de recharger des piles qui ne sont pas rechargeables et ne jetez aucune pile au feu, elle risque d'exploser.
- Rangez vos piles de façon à ce qu'aucun objet métallique ne puisse causer de court-circuit.
- Évitez d'exposer les piles à des températures extrêmes, à l'humidité ou à la lumière directe du soleil.
- Conservez vos piles hors de la portée des enfants. Elles présentent un risque d'étouffement.

N'utilisez cet appareil que pour l'usage auquel il est destiné !

Obligation légale concernant la mise au rebut des piles



Ne jetez pas les piles usagées avec les ordures ménagères, car elles sont nuisibles à la santé et à l'environnement. Vous pouvez ramener les piles usagées sans frais à votre revendeur et aux points de collecte. En tant que consommateur, vous êtes obligé par la loi de ramener les piles usagées aux revendeurs et aux points de collecte !

Respect de l'obligation de la loi sur les appareils électriques



Ce symbole signifie que les appareils électriques ne doivent pas être jetés aux ordures ménagères à la fin de leur vie utile. Ramenez votre appareil à un point de collecte de déchets ou à un centre de recyclage local. Ceci s'applique à tous les pays de l'Union européenne et aux autres pays européens disposant d'un système de collecte sélectif des déchets.



FR

Cet appareil
se recycle

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE




Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

FR 9

WS9129 Manual

Vista general



- 1- Icono «24-hour/all-time»
- 2- Humedad mínima
- 3- Humedad
- 4- Rango indicador de confort
- 5- Temperatura interior
- 6- Temperatura mínima
- 7- Botón «SET»
- 8- Botón «UP»
- 9- Humedad máxima
- 10- Icono de tendencia de la humedad
- 11- Icono de tendencia de temperatura
- 12- Temperatura máxima

- 13- Botón «°C/°F»
- 14- Botón «DOWN»
- 15- Agujero para colgar
- 16- Cubierta del compartimento de las pilas
- 17- Soporte

Primeros pasos

- Abra la tapa del compartimento de las pilas.
- Introduzca 2 pilas LR03 AAA Micro haciendo coincidir las polaridades (indicaciones «+» y «-»). La temperatura y la humedad medidas aparecerán en la pantalla.
- Vuelva a colocar en su sitio la tapa del compartimento.

Colocación

- Utilice los pies de soporte para colocarlo sobre una mesa.
- Utilice el agujero para colgarlo de un clavo o un gancho en la pared
- Utilice las tiras de velcro para sujetar la parte posterior de la unidad a superficies en las que no es posible un montaje de pared clásico. Retire el papel protector y pegue el lado adhesivo de las tiras de velcro en la superficie deseada y en la parte posterior de la unidad.

Indicador de temperatura


Pulse el botón °C/°F para cambiar la unidad de temperatura entre °C (Celsius) o °F (Fahrenheit).

Indicador de tendencia

Las flechas de tendencia indican si los valores de temperatura y humedad están aumentando (↗), no varían (→) o disminuyen (↘).

Nivel de confort

En la pantalla aparece una señal cuadrada que indica el nivel de confort. Las mejores condiciones de confort se consiguen cuando el cuadrado está cerca de la zona «OK».



Modos de valor máximo y mínimo

Hay dos modos de memoria para los valores máximos y mínimos detectados.

Los valores máximos se muestran con la palabra «high» [alto] y los valores mínimos se muestran con la palabra «low» [bajo]

Pulse los botones «UP» y «DOWN» en el modo normal para entrar en el modo reinicio automático (aparece «24hrs» en la pantalla) o

manual (aparece «all-time» en la pantalla) de los valores máximos y mínimos.

- Modo de reinicio manual: en cuanto la estación se activa, se guardarán los valores máximo y mínimo.
- Modo automático: los valores máximo y mínimo se reiniciarán cada 24 horas (desde el momento de la activación).

Reinicio manual

Mantenga pulsado el botón «**UP**» en el modo respectivo para borrar la lectura alta registrada. Mantenga pulsado el botón «**DOWN**» en el modo respectivo para borrar la lectura baja registrada.

Indicador de pila baja

Cambie las pilas cuando el símbolo de la pila aparezca en pantalla.

Función de calibración

El termohigrómetro permite al usuario calibrar la visualización de las mediciones de temperatura y humedad con una fuente externa de mejor referencia. El usuario puede realizar ajustes en la visualización de la temperatura y la humedad dentro de la gama de medición.

Cuando sustituya las pilas se eliminarán automáticamente los valores calibrados.

Calibración de la pantalla de temperatura y humedad

Mantenga pulsado el botón «**SET**» durante 3 segundos y la visualización de la humedad parpadeará.

Pulse los botones «**UP**» o «**DOWN**» para corregir la visualización de la humedad y aparecerá «**CALIBRATED**» en la pantalla.

Pulse el botón «**SET**» para confirmar y la visualización de la temperatura parpadeará.

Pulse los botones «**UP**» o «**DOWN**» para corregir la visualización de la temperatura y aparecerá «**CALIBRATED**» en la pantalla.

Pulse el botón «**SET**» para confirmar y finalizar el proceso de calibración.

Especificaciones

Dimensiones (ancho x alto x fondo): 60 x 120 x 24 mm

Temperatura:

Rango de medida: -10 °C a +50 °C (14 °F a 122 °F)

(por debajo de -10 °C sigue mostrando -10 °C; por encima de 50 °C sigue mostrando 50 °C)

Resolución: 1 °C/1 °F

Humedad:

Rango de medida: 20 % a 95 %

(por debajo del 20 % sigue mostrando 20 %; por encima del 95 % sigue mostrando 95 %)

Resolución: 1 %

Precauciones

- Esta unidad está diseñada para su uso en interiores.
- No golpee la unidad ni la someta a una fuerza excesiva.
- No exponga la unidad a temperaturas extremas, luz directa del sol, polvo o humedad.
- No la sumerja en el agua.
- Evite que entre en contacto con materiales corrosivos.
- No se deshaga de la unidad arrojándola al fuego, ya que podría explotar.
- No abra la carcasa posterior interna ni altere ningún componente de la unidad.

Advertencias de seguridad sobre las pilas

- Lea todas las instrucciones con atención antes de utilizarla.
- Use solamente pilas alcalinas, no use pilas recargables.

- Instale las pilas correctamente, haciendo coincidir las polaridades (+/-).
- Cambie siempre el juego completo de pilas.
- Nunca mezcle pilas usadas y nuevas.
- Quite las pilas agotadas de inmediato.
- Quite las pilas cuando no se utilicen.
- No las recargue ni las deseche en el fuego, ya que podrían explotar.
- Asegúrese de que las pilas se guardan lejos de objetos metálicos, ya que el contacto con ellos puede causar un cortocircuito.
- Evite exponer las pilas a temperaturas extremas, a la humedad o a la luz solar directa.
- Mantenga todas las pilas lejos del alcance de los niños. Presentan un peligro de asfixia.

¡Use el producto únicamente para la finalidad prevista!

Consideración de obligaciones según las leyes sobre pilas



No se debe eliminar las pilas usadas con los residuos domésticos porque podrían ser perjudiciales para la salud y el medio ambiente. Puede devolver

las pilas usadas sin cargo alguno a su distribuidor y en los puntos de recogida. ¡Como usuario final, tiene la obligación de devolver las pilas que utilice a su distribuidor y otros puntos de recogida!


Consideración de obligaciones según las leyes sobre dispositivos electrónicos



Este símbolo indica que debe eliminar los dispositivos eléctricos independientemente de los residuos domésticos generales cuando lleguen al final de su vida útil. Lleve su unidad a su punto de recogida selectiva de basura o al centro de reciclaje de su localidad. Esto es de aplicación en todos los países de la Unión Europea y en otros países no europeos con sistema de recogida selectiva de basuras.

WS9129 handleiding

Overzicht



- 1- Pictogram 24 uur/gehele tijd
- 2- Minimum vochtigheid
- 3- Vochtigheid
- 4- Bereik comfortindicator
- 5- Binnentemperatuur
- 6- Minimum temperatuur
- 7- SET-toets
- 8- UP-toets
- 9- Maximum vochtigheid
- 10- Pictogram vochtigheidstrend
- 11- Pictogram temperatuurtrend
- 12- Maximum temperatuur

- 13- °C/°F-toets
- 14- DOWN-toets
- 15- Ophangoog
- 16- Klep van het batterijvak
- 17- Steun

Aan de slag

- Open het klepje van het batterijvak.
- Installeer 2x type AAA Micro LR03-batterijen volgens de juiste polariteit (let op de markeringen +/-). De gemeten temperatuur en vochtigheid verschijnen op de display.
- Sluit de klep van het batterijvak weer.

Plaatsing

- Gebruik de steunvoeten om het stand op een tafel te plaatsen.
- Gebruik het ophangoog en een spijker of haak om het aan de muur te hangen.
- Gebruik het meegeleverde klittenband om de achterzijde van het apparaat op oppervlaktes te bevestigen die ongeschikt zijn voor muurmontage. Verwijder het beschermende papier en plak de klevende zijde van het klittenband op het gewenste oppervlak en op de achterzijde van het apparaat.

Temperatuurdisplay

Druk op de **°C/°F-toets** om over te schakelen tussen °C (Celsius) of °F (Fahrenheit) als temperatuureenheid.

Trendindicator

De trendpijlten geven aan of de waarden voor de temperatuur en vochtigheid momenteel stijgen (↗), stabiel blijven (→) of afnemen (↘).

Comfortniveau

Een vierkante markering verschijnt op het display om het comfortniveau aan te geven. De meest comfortabele omstandigheden zijn bereikt wanneer de vierkante markering dicht bij het gedeelte "OK" is.



Modi voor maximum en minimum waarden

Er zijn twee geheugenmodi voor de gemeten maximum en minimum waarden.

Maximum waarden worden weergegeven met het woord "high" en minimum waarden met het woord "low".

Druk in de normale modus op de **UP-** of **DOWN-**toets om de automatische ("24hrs")

wordt weergegeven) of handmatige (“all-time” wordt weergegeven) resetmodus te kiezen voor de maximum en minimum waarden.

- Handmatige resetmodus: zodra het station actief is zullen de maximum en minimum waarden worden opgeslagen.
- Automatische modus: de maximum en minimum waarden zullen elke 24 uur worden gereset (vanaf het moment van activering).

Handmatige reset

Houd de **UP**-toets in de betreffende modus ingedrukt om de geregistreeerde hoge lezing te wissen.

Houd de **DOWN**-toets in de betreffende modus ingedrukt om de geregistreeerde lage lezing te wissen.

Indicator lage batterij

Vervang de batterijen wanneer het batterijpictogram verschijnt op de display.

IJkfunctie

U kunt de thermo-hygrometer gebruiken om de weergave van de temperatuur- en vochtigheidsmetingen te ijken met een externe, betere referentiebron. U kunt de weergegeven

temperatuur en vochtigheid aanpassen binnen het ondersteunde meetbereik.

Bij het vervangen van de batterijen worden de geijkte waarden automatisch verwijderd.

IJken van het vochtigheidsgraad- en temperatuurweergave

Houd de **SET**-toets 3 seconden ingedrukt en de weergave van de vochtigheid zal knipperen.

Druk op de **UP**- of **DOWN**-toets om de weergave van de vochtigheid te corrigeren en "CALIBRATED" verschijnt op de display.

Druk ter bevestiging op de **SET**-toets en de temperatuurweergave knippert.

Druk op de **UP**- of **DOWN**-toets om de weergave van de temperatuur te corrigeren en "CALIBRATED" verschijnt op de display.

Druk op de **SET-toets** om te bevestigen en de ijking te beëindigen.

Specificaties

Afmetingen (BxHxD): 60x120x24 mm

Temperatuur:

Meetbereik: -10 °C tot +50 °C (14 °F tot 122 °F)

(lager dan -10 °C wordt -10 °C weergegeven, hoger dan 50 °C wordt 50 °C weergegeven)

Resolutie:	1 °C/1 °F
Vochtigheid:	
Meetbereik:	20% tot 95% (lager dan 20% wordt 20% weergegeven, hoger dan 95% wordt 95% weergegeven)
Resolutie:	1%

Voorzorgsmaatregelen

- Dit apparaat is enkel bedoeld voor gebruik binnenshuis.
- Stel het apparaat niet bloot aan overmatige krachten of schokken.
- Stel het apparaat niet bloot aan extreme temperaturen, direct zonlicht, stof of vochtigheid.
- Dompel het apparaat niet onder in water.
- Laat het niet in contact komen met bijtende materialen.
- Stel het apparaat niet bloot aan open vuur, omdat het kan exploderen.
- Open de behuizing niet, en wijzig geen enkel onderdeel van dit apparaat.

Veiligheidswaarschuwingen batterijen

- Lees alle aanwijzingen voor het gebruik zorgvuldig door.
- Gebruik uitsluitend alkaline batterijen, geen herlaadbare batterijen.

- Neem bij het plaatsen van de batterijen de juiste polariteit in acht (+/-).
- Vervang altijd alle batterijen tegelijk.
- Gebruik nooit nieuwe en gebruikte batterijen door elkaar.
- Verwijder lege batterijen onmiddellijk.
- Verwijder de batterijen als het toestel niet wordt gebruikt.
- Herlaad de batterijen niet en gooi ze niet in vuur: de batterijen zouden kunnen ontploffen.
- Zorg ervoor dat de batterijen uit de buurt van metalen voorwerpen worden bewaard, omdat hierdoor kortsluiting kan ontstaan.
- Stel batterijen niet bloot aan extreme temperaturen, vochtigheid of direct zonlicht.
- Houd alle batterijen buiten bereik van kinderen. Er bestaat gevaar van verstikking.

Gebruik dit product uitsluitend voor het doel waarvoor het is bedoeld!


Neem wettelijke heffingen in verband met de afvoer van batterijen in aanmerking



Oude batterijen behoren niet to het huishoudelijk afval, omdat deze schade aan de gezondheid en het milieu kunnen veroorzaken.


U kunt gebruikte batterijen kosteloos inleveren bij uw dealer of inzamelpunten. U bent als eindgebruiker wettelijk verplicht verbruikte batterijen in te leveren bij distributeurs of andere inzamelpunten.

Houd rekening met heffingen in het kader van wetgeving m.b.t. het afvoeren van elektrische apparatuur.

 Dit symbool betekent dat u elektrische apparaten aan het eind van hun levensduur gescheiden van het algemene huishoudelijke afval moet afvoeren. Lever uw apparaat in bij een plaatselijk inzamelpunt voor afvalverwerking of bij een recyclingcentrum. Dit geldt voor alle landen in de Europese Unie, en voor andere Europese landen met inzamelsystemen voor gescheiden afval.

Manuale di WS9129

Panoramica



- 1- 24 ore/Valore totale
- 2- Valore minimo umidità
- 3- Umidità
- 4- Intervallo indicatore comfort
- 5- Temperatura interna
- 6- Valore minimo temperatura
- 7- Tasto "SET"
- 8- Pulsante UP
- 9- Valore massimo umidità
- 10- Icona tendenza umidità
- 11- Icona tendenza temperatura
- 12- Valore massimo temperatura

- 13- Pulsante "°C/°F"
- 14- Pulsante DOWN
- 15- Foro di sospensione
- 16- Coperchio vano batteria
- 17- Supporto

Avvio

- Aprire il coperchio del vano batteria.
- Inserire 2 batterie di tipo AAA Micro LR03 rispettando la polarità corretta (simboli +/-). La temperatura e l'umidità misurate verranno visualizzate sul display.
- Chiudere nuovamente il coperchio del vano batteria.

Posizionamento

- Utilizzare il supporto per posizionare il dispositivo in verticale su un tavolo.
- Inserire un chiodo o un gancio nel foro di sospensione per montare il dispositivo alla parete
- Utilizzare le strisce in Velcro per fissare il retro del dispositivo su superfici che non consentono il classico montaggio a parete. Rimuovere la pellicola protettiva e attaccare il lato adesivo delle strisce in Velcro tra la superficie desiderata e il retro del dispositivo.

Visualizzazione della temperatura

Premere il pulsante °C/°F per cambiare tra °C (Celsius) o °F (Fahrenheit) come unità di temperatura.

Indicatore di tendenza

Le frecce che indicano la tendenza mostrano se i valori di temperatura e umidità sono attualmente in aumento (↗), stabili (→) o in calo (↘).

Livello di comfort

Sul display viene visualizzato un simbolo quadrato che indica il livello di comfort. Se il simbolo quadrato è vicino all'area "OK", sono soddisfatte le migliori condizioni di comfort.



Modalità valore massimo e minimo

Le modalità di memoria per i valori massimi e minimi misurati sono due.

I valori massimi vengono visualizzati con la parola "high", mentre quelli minimi con la parola "low".

Premere il pulsante **UP** o **DOWN** in modalità normale per entrare nella modalità di ripristino automatica (viene visualizzato "24hrs") o

manuale (viene visualizzato "all-time") dei valori massimi/minimi.

- Modalità di ripristino manuale: appena la stazione è attiva, i valori massimi e minimi vengono memorizzati.
- Modalità automatica: i valori massimi e minimi saranno ripristinati ogni 24 ore (dal momento dell'attivazione).

Ripristino manuale

Tenere premuto il pulsante **UP** nella modalità corrispondente per cancellare la temperatura massima registrata.

Tenere premuto il pulsante **DOWN** nella modalità corrispondente per cancellare la temperatura minima registrata.

Indicatore di batteria in esaurimento

Sostituire le batterie quando l'indicatore di batteria quasi scarica compare sul display.

Funzione di calibrazione

Il termoigrometro consente all'utente di calibrare la visualizzazione dei valori di temperatura e umidità rispetto a una fonte di riferimento esterna migliore. L'utente può apportare modifiche alla modalità di visualizzazione di temperatura e umidità all'interno dell'intervallo di misurazione.

Quando si sostituiscono le batterie i valori calibrati sono cancellati automaticamente.

Calibrazione della visualizzazione dell'umidità e della temperatura

Tenere premuto il pulsante **SET** per 3 secondi e il valore dell'umidità lampeggerà.

Tenere premuto il pulsante **UP** o **DOWN** per correggere la visualizzazione dell'umidità e sul display sarà visualizzato "CALIBRATED".

Premere il pulsante **SET** per confermare e il valore della temperatura lampeggerà.

Tenere premuto il pulsante **UP** o **DOWN** per correggere la visualizzazione della temperatura e sul display sarà visualizzato "CALIBRATED".

Premere il pulsante **SET** per confermare e terminare il processo di calibrazione.

Caratteristiche tecniche

Dimensioni (L x H x P): 60 x 120 x 24 mm

Temperatura:

Intervallo di misurazione: da -10 °C a +50 °C (da 14 °F a 122 °F)

(al di sotto dei -10 °C mostra -10 °C; al di sopra dei 50 °C mostra 50 °C)

Risoluzione: 1 °C/1 °F

Umidità:

Intervallo di Da 20% a 95%

misurazione:

(al di sotto del 20% mostra 20%, al di sopra del 95% mostra 95%)

Risoluzione: 1%

Precauzioni

- L'unità è intesa solo per uso in interni.
- Non esporre l'unità a forza eccessiva o shock.
- Non esporre l'unità a temperature estreme, raggi solari diretti, polvere o umidità.
- Non immergere in acqua.
- Evitare il contatto con qualsiasi materiale corrosivo.
- Non gettare l'unità nel fuoco in quanto potrebbe esplodere.
- Non aprire l'alloggiamento posteriore interno o alterare i componenti di questa unità.

Avvisi di sicurezza delle batterie

- Leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Utilizzare solo batterie alcaline, non batterie ricaricabili.
- Installare le batterie correttamente rispettando la polarità (+/-).
- Sostituire sempre un set completo di

batterie.

- Non utilizzare mai batterie usate e nuove contemporaneamente.
- Rimuovere immediatamente le batterie scariche.
- Rimuovere le batterie inutilizzate.
- Non ricaricare e non smaltire le batterie nel fuoco in quanto possono esplodere.
- Assicurarci che le batterie siano conservate lontano da oggetti metallici in quanto il contatto può causare un corto circuito.
- Evitare di esporre le batterie a temperatura o a umidità estreme o a luce solare diretta.
- Tenere tutte le batterie fuori dalla portata dei bambini. Perché potrebbero causare il rischio di soffocamento.

Utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.

Obblighi in base alla normativa sulle batterie



Non smaltire le batterie vecchie con i rifiuti domestici in quanto possono causare danni alla salute e all'ambiente. L'utente può consegnare gratuitamente le batterie usate presso il proprio rivenditore e i punti di raccolta. L'utente finale è obbligato per

legge a consegnare le batterie esauste ai distributori e agli altri punti di raccolta!


Considerazione degli obblighi ai sensi della normativa sui dispositivi elettrici



Questo simbolo indica che i dispositivi elettrici alla fine del loro ciclo di vita devono essere smaltiti separatamente dai rifiuti domestici generali. Portare l'unità al proprio punto di raccolta rifiuti locale o a un centro per la raccolta differenziata. Questa disposizione si applica a tutti i paesi dell'Unione europea e agli altri paesi europei in cui viene praticata la raccolta differenziata.

Návod k použití – WS9129

Přehled



- 1- Ikona 24hrs / all-time
- 2- Minimální vlhkost
- 3- Vlhkost
- 4- Rozsah indikátoru komfortu
- 5- Vnitřní teplota
- 6- Minimální teplota
- 7- Tlačítko SET
- 8- Tlačítko UP
- 9- Maximální vlhkost
- 10- Ikona tendence vlhkosti
- 11- Ikona tendence teploty
- 12- Maximální teplota

- 13- Tlačítko °C/°F
- 14- Tlačítko DOWN
- 15- Otvor na pověšení
- 16- Kryt bateriového prostoru
- 17- Stojan

Začínáme

- Otevřete kryt prostoru pro baterie.
- Vložte 2 baterie LR03 AAA Micro a dbejte přitom na správnou polaritu (značení +/-). Na displeji se zobrazí naměřená teplota a vlhkost.
- Zavřete kryt prostoru pro baterie.

Umístění

- V případě umístění na stůl použijte stojan.
- V případě montáže na zeď upevněte zařízení pomocí hřebíku nebo háčku do otvoru na pověšení.
- Pomocí dodaných pásků se suchým zipem připevněte zadní část jednotky k povrchům, které neumožňují klasickou montáž na zeď. Odstraňte ochranný papír a nalepte lepicí stranu pásků se suchým zipem na zvolený povrch a na zadní stranu jednotky.

Zobrazení teploty

Stisknutím tlačítka °C/°F můžete přepínat mezi jednotkami teploty °C (stupně Celsia) nebo °F

(stupně Fahrenheita).

Ukazatel tendence

Šipky tendence vývoje označují, zda se hodnoty teploty a vlhkosti v současné době zvyšují (↗), jsou stabilní (→) nebo klesají (↘).

Úroveň komfortu

Na displeji se zobrazí čtverec označující úroveň komfortu. Podmínek pro maximální komfort je dosaženo v případě, že se čtvereček zobrazuje v blízkosti oblasti „OK“.



Režimy maximální a minimální hodnoty

Pro maximální a minimální naměřené hodnoty jsou k dispozici dva režimy paměti.

Maximální hodnoty jsou zobrazeny se slovem „high“ a minimální hodnoty jsou zobrazeny se slovem „low“.

Stisknutím tlačítka **UP** nebo **DOWN**

v normálním režimu přejdete do režimu automatického (zobrazuje se „24hrs“) nebo manuálního (zobrazuje se „all-time“) resetování maximálních a minimálních hodnot.

- Režim ručního resetování: Jakmile je stanice aktivní, ukládají se maximální a minimální hodnoty.
- Automatický režim: maximální a minimální hodnoty se resetují každých 24 hodin (od okamžiku aktivace).

Ruční resetování

Stisknutím a podržením tlačítka **UP** v příslušném režimu vymažete zaznamenanou vysokou hodnotu.

Stisknutím a podržením tlačítka **DOWN** v příslušném režimu vymažete zaznamenanou nízkou hodnotu.

Indikátor vybitých baterií

Jakmile se na displeji zobrazí symbol baterie, vyměňte baterie za nové.

Kalibrační funkce

Teploměr-vlhkoměr umožňuje uživateli kalibrovat zobrazení naměřené teploty a vlhkosti pomocí externího, lepšího referenčního zdroje. Uživatel může provádět úpravy zobrazení teploty a vlhkosti v rámci rozsahu měření.

Při výměně baterií se kalibrované hodnoty automaticky vymažou.

Kalibrace zobrazení vlhkosti a teploty

Stiskněte a podržte tlačítko **SET** po dobu 3 sekund a hodnota vlhkosti začne blikat.

Stisknutím tlačítka **UP** nebo **DOWN** upravte zobrazení vlhkosti, na displeji se pak objeví zpráva „CALIBRATED“.

Stisknutím tlačítka **SET** předchozí krok potvrďte a hodnota teploty začne blikat.

Stisknutím tlačítka **UP** nebo **DOWN** upravte zobrazení teploty, na displeji se pak objeví zpráva „CALIBRATED“.

Stisknutím tlačítka **SET** předchozí krok potvrďte a ukončete proces kalibrace.

Technické údaje

Rozměry (Š x V x H): 60 x 120 x 24 mm

Teplota:

Měřicí rozsah: -10 °C až +50 °C
(při teplotě pod -10 °C se zobrazuje -10 °C, při teplotě nad 50 °C se zobrazuje 50 °C)

Rozlišení: 1 °C / 1 °F

Vlhkost:

Měřicí rozsah: 20 % až 95 %
(při vlhkosti pod 20 % se zobrazuje 20 %, při vlhkosti nad 95 % se zobrazuje 95 %)

Rozlišení: 1 %

Bezpečnostní opatření

- Toto zařízení je určeno k používání pouze ve vnitřních prostorech.
- Nevystavujte jednotku působení nadměrné síly ani otřesům.
- Nevystavujte jednotku extrémním teplotám, přímému slunečnímu svitu, prachu či vlhkosti.
- Neponořujte do vody.
- Vyhněte se kontaktu s jakýmkoliv korozivním materiálem.
- Nevhazujte jednotku do ohně, hrozí nebezpečí exploze.
- Neotevírejte vnitřní kryt a nemanipulujte s žádnými součástkami této jednotky.

Bezpečnostní opatření u baterií

- Před použitím si pozorně přečtěte všechny pokyny.
- Používejte pouze alkalické baterie, nikdy ne dobíjecí baterie.
- Vložte baterie se správnou polaritou (+/-).
- Vždy vyměňte kompletní sadu baterií.
- Nikdy nemíchejte dohromady použité a nové baterie.
- Slabé baterie okamžitě vyjměte.
- Jestliže zařízení nepoužíváte, vyjměte z něj baterie.
- Baterie nenabíjejte a nevhazujte je do ohně

- mohou explodovat.
- Baterie skladujte mimo dosah kovových předmětů, kontakt s nimi může způsobit zkrat.
- Nevystavujte baterie extrémním teplotám, vlhkosti či přímému slunečnímu svitu.
- Veškeré baterie skladujte mimo dosah dětí. Hrozí riziko udušení.

Výrobek používejte pouze k zamýšlenému účelu!

Likvidace baterií podle předpisů



Staré baterie nepatří do domovního odpadu, protože by mohly ohrožovat zdraví a poškodit životní prostředí. Použité baterie můžete zdarma vrátit prodejci a do sběrných míst. Jako koncoví uživatelé jste vázáni zákonem použité baterie vrátit distributorům a do jiných sběrných míst!


Povinnosti dle zákona o elektrických zařízeních



Tento symbol znamená, že po ukončení životnosti elektrického zařízení je nutno jej likvidovat odděleně od běžného domovního odpadu. Zařízení vraťte do místního sběrného místa nebo centra pro recyklaci. To platí pro všechny země Evropské unie a ostatní evropské země se samostatným systémem shromažďování odpadu.

Instrukcja obsługi urządzenia WS9129

Przegląd



- 1- Zegar 24-godzinny
- 2- Najmniejsza wilgotność
- 3- Wilgotność
- 4- Wskaźnik komfortu
- 5- Temperatura wewnętrzna
- 6- Najniższa temperatura
- 7- Przycisk „SET”
- 8- Przycisk DO GÓRY
- 9- Największa wilgotność
- 10- Ikona tendencji wilgotności
- 11- Ikona trendu temperatury

- 12- Najwyższa temperatura
- 13- Przycisk „°C/°F”
- 14- Przycisk „DO DOŁU”
- 15- Otwór do zawieszenia
- 16- Osłona komory baterii
- 17- Podstawka

Pierwsze kroki

- Otworzyć pokrywę komory baterii.
- Włożyć dwie baterie AAA Micro LR03 zgodnie z poprawną biegunowością (oznaczenia +/-). Poziom temperatury i wilgotności pojawi się na wyświetlaczu.
- Zamknąć pokrywę komory baterii.

Montaż

- Zastosować podnózek, aby postawić urządzenie na płaszczyźnie poziomej.
- Skorzystać z otworu do zawieszania oraz gwoźdźca lub haku, aby zawiesić urządzenie na ścianie.
- Zastosować załączone rzepy, aby przytwierdzić urządzenie do innych powierzchni. Usunąć papier ochronny i przymocować rzep do wybranej powierzchni, a następnie do tylnej części urządzenia.

Wyświetlacz temperatury


Naciśnij przycisk °C/°F, aby przełączyć pomiędzy jednostkami temperatury °C (stopnie Celsjusza) i °F (stopnie Fahrenheita).

Wskaźnik tendencji

Strzałki tendencji wskazują, czy wartości temperatury oraz wilgotności wzrastają (↗), nie zmieniają się (→) czy maleją (↘).

Poziom komfortu

Ikona kwadratu widoczna na ekranie wskazuje poziom komfortu. Im bliżej pola „OK” ikona kwadratu się znajduje, tym wyższy poziom komfortu.



Tryby maksymalnej i minimalnej wartości

Istnieją dwa tryby pamięci dla wartości maksymalnej i minimalnej.

Wartości maksymalne opisane są jako high, a minimalne jako low.

Wcisnąć przycisk **UP** lub **DOWN** w trybie domyślnym, aby zmienić tryb resetu wartości maksymalnych i minimalnych w sposób automatyczny (ostatnie „24” godziny) lub ręczny (wszystkie).

- Tryb ręczny: wartości maksymalne i minimalne będą zapisywane od momentu włączenia stacji.
- Tryb automatyczny: wartości maksymalne i minimalne będą resetowane co 24 godziny (od momentu włączenia).

Reset ręczny

Nacisnąć i przytrzymać przycisk **UP** w trybie ręcznym, aby usunąć najwyższe zanotowane wartości.

Nacisnąć i przytrzymać przycisk **DOWN** w trybie ręcznym, aby usunąć najniższe zanotowane wartości.

Wskaźnik rozładowania baterii

Wymienić baterie, gdy ikona baterii pojawi się na wyświetlaczu.

Funkcja kalibracji

Termo-higrometr pozwala użytkownikowi na kalibrację pomiarów wyświetlanej temperatury i wilgotności do zewnętrznych, lepszych źródeł. Użytkownik może dostosować temperaturę i wilgotność w wybranym zakresie pomiarów. Przy wymianie baterii skalibrowane wartości są automatycznie kasowane.

Kalibracja wyświetlenia wilgotności i temperatury

Nacisnąć i przytrzymać przycisk **SET** przez 3 sekundy. Ikona wilgotności zacznie migać.

Nacisnąć przycisk **UP** lub **DOWN**, aby zmienić wyświetlaną wartość wilgotności. Na ekranie pojawi się napis CALIBRATED.

Nacisnąć przycisk **SET**, aby potwierdzić. Ikona temperatury zacznie migać.

Nacisnąć przycisk **UP** lub **DOWN**, aby zmienić wyświetlaną wartość temperatury. Na ekranie pojawi się napis CALIBRATED.

Nacisnąć przycisk **SET**, aby potwierdzić i zakończyć proces kalibracji.

Specyfikacja

Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość) 60 x 120 x 24 mm

Temperatura:

Zakres pomiaru: od -10°C do +50°C (od 14°F do 122°F)

(poniżej -10°C kontynuuje wyświetlanie -10°C, powyżej 50°C kontynuuje wyświetlanie 50°C)

Rozdzielczość: 1°C/1°F

Wilgotność:

Zakres pomiaru: 20% do 95%

(poniżej 20% wyświetla się

20%, ponad 95% wyświetla się 95%)

Rozdzielczość: 1%

Środki ostrożności

- To urządzenie jest przeznaczone tylko do użytku w pomieszczeniach.
- Nie stosować nadmiernej siły i nie potrząsać urządzeniem podczas korzystania.
- Nie wystawiać jednostki na ekstremalne temperatury, bezpośrednie światło słoneczne, kurz czy wilgoć.
- Nie zanurzać w wodzie.
- Unikać kontaktu z materiałami korodującymi.
- Urządzenia nie wolno utylizować w ogniu, ponieważ może wybuchnąć.
- Nie otwierać tylnej obudowy wewnętrznej ani nie ingerować w żadne komponenty urządzenia.

Ostrzeżenia bezpieczeństwa dotyczące baterii

- Przed użyciem należy dokładnie przeczytać wszystkie instrukcje.
- Używać wyłącznie baterii alkalicznych, a nie baterii akumulatorowych.
- Włożyć baterie prawidłowo, zgodnie z biegunowością (+/-).

- Zawsze należy wymieniać cały zestaw baterii.
- Nigdy nie wolno mieszać zużytych i nowych baterii.
- Zużyte baterie należy natychmiast wymieniać.
- Wyjmować baterie, jeśli urządzenie nie jest używane.
- Nie ładować ponownie baterii ani nie wyrzucać ich do ognia, ponieważ mogą eksplodować.
- Należy upewnić się, że baterie są przechowywane z dala od metalowych obiektów, ponieważ zetknięcie z nimi może spowodować zwarcie.
- Unikać wystawiania baterii na działanie ekstremalnych temperatur, wilgoć czy światło słoneczne.
- Baterie należy trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Stwarzają one zagrożenie udławienia się.

Produkt należy używać tylko zgodnie z przeznaczeniem!

Zobowiązania według przepisów prawa dotyczących baterii



Zużyte baterie nie mogą być utylizowane wraz z odpadami z gospodarstwa domowego, ponieważ stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego. Zużyte baterie można oddać bezpłatnie u swojego sprzedawcy lub w punktach zbiórek. Użytkownik końcowy jest zobowiązany prawem do zwrotu odpowiednich baterii sprzedawcom lub w innych punktach zbiórek!

Zobowiązania według przepisów prawa dotyczących urządzeń elektrycznych



Ten symbol oznacza, że zużyte urządzenie elektroniczne nie może być utylizowane wraz z odpadami z gospodarstwa domowego. Swoje urządzenie najlepiej jest oddać w lokalnym punkcie zbiórki odpadów lub centrum recyklingu. Dotyczy to wszystkich państw Unii Europejskiej oraz innych państw europejskich, w których obowiązuje system zbierania odpadów segregowanych.